

Sanierungsmaßnahmen gegen Feuchtigkeitseinwirkungen

Fotos Sanierungsmaßnahmen: [August 2008](#) [September 2008](#) [Oktober 2008](#) [November 2008](#)



Leergepumpter Schutzbereich zwischen den alten Spundwänden



Feuchtigkeitseinwirkung vor Sanierung



Neue Spundwand direkt neben dem Kapellengebäude

ehemalige kostenlose freenet-Homepage



Einrammen der neuen Spundwand



Flutung durch Lücke in alter Spundwand



Trockengelegter Vorplatz der Kapelle

Das Produkt kostenlose freenet-Homepage wurde am 31.03.2010 eingestellt!

ehemalige kostenlose freenet-Homepage



Entfernung der alten Spundwände



Entfernung der Behelfsaufschüttung



Schlosskapelle nach der Sanierung

Das Produkt kostenlose freenet-Homepage wurde am 31.03.2010 eingestellt!